



**CATÁLOGO**  
**2023**  
**CAIXA DIREÇÃO**



[mrvedacoes.com.br](http://mrvedacoes.com.br)



## A MR Vedações

Especializada na linha de vedações com total suporte em projetos de cilindros hidráulicos com as melhores inovações que existe no mercado, sugerimos aos nossos clientes o melhor modelo e composto para o seu equipamento com projetos de alojamento garantindo o melhor desempenho das máquinas e equipamento.

Nossos produtos são itens para vedação e fixação para indústria metal mecânica, automotiva, agrícola, linha pesada, linha leve e naval.



## LINHA CAIXA DIREÇÃO PARCIAL

Código	Descrição
33844-P	REP.CX.TRW PALIO/IDEA/SIENA FIRE APÓS..00
33928-P	REP.CX. KOYO- FOX/POLO 03.../GOL 09...GV

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
22000	ROLAMENTO AGULHA - FOX,.....
22001	REP.BBA.DIR. ZF - JUMPER / FN4 VARIAS APLICAÇOI
22002	REP. BBA. DIR. ZF - FN 3 - MBB//VW
22003	REP. BBA. DIR.TC 17,00 MM - GOLF/CHEROKEE/BOR/
22004	REP.BBA.DIR. ZF - AUDI A6/A8 QUATRO 92 A 98
22005	REP. BBA. DIR. ZF - 164 (COD. BBA.) MB180
22006	REP. BBA. DIR. KYB - GOLF/POLO/FOX/G5 06,.....
22007	REP.BBA.DIR.ZF 7612.955.121 DUCATO MULTIJET 010
22008	REP. BBA. DIR. TOYOTA - CELICA 77/80 CORONA 77/8
22009	REP.BBA.KOYO-MITSUBISHI 3000GT 90/94/MIRAGE 9:
22010	REP.BBA.KOYO-PAJERO/GALANT/MIRAGE/DIAM./ECL
22011	REP. BBA. DIR. KOYO - HILUX 91A04 (BBA. C/ POLIA)
22012	REPARO BBA. DIR. KOYO - SUZUKI SWIFT 95 A 97
22013	REP. BBA. DIR. KOYO NISSAN MAXIMA 810/910
22015	REPARO BBA. DIR. LUK - BMW SERIE 300/500
22016	GUIA BATEDOR LINHA TRW
22018	REPARO BBA. DIR. ZF-7673698018 - VOLVO B58/N10//
22019	REPARO BBA. ZF- VOLVO FH400/420/440/FM 8X4
22020	REP. BBA. DIR. ZF EUROCARGO/STRALIS IVECO
22021	REPARO BBA. DIR. KYB - CAPTIVA 08.....
22022	REP. BBA. DIR. ZF (125) - P/ FORD / VW / GM / MBB
22023	REP. BBA. DIR. ZF (908) - P/ GM / FIAT / MBB
22028	REP.BBA. ZF. - GM CANECO/OPALA-ACD10
22029	REP. BBA. DIR. ZF - FORD F7000 A F22000 ATE 89
22030	REP. BBA. DIR. ZF - FPN/HPN ONIBUS OF-1618/20
<b>22031</b>	<b>REPARO BBA. DIR. VOLVO FH 8694.974.627</b>
22032	REP. BBA. ZF - AGRALE NETUNO 4T/ PUMA / VW
22034	REPARO BBA. DIR. ZF - SCANIA LT111/ T112 - B-L-LS
22035	REPARO BBA. DIR. ZF - SCANIA R124 -143 -LK 140-14
<b>22036</b>	<b>REPARO BBA. DIR. ACCORD 2008...</b>
<b>22037</b>	<b>REPARO BBA. DIR. ALUMINIO HONDA CIVIC 99...</b>
22042	REPARO SERVOSTATICO
22044	REP.BBA. ZF - VW CAMINHOES 11130/13130 ATÉ 83
22045	GUIA CREMALHEIRA PALIO FIRE
22049	REPARO BBA. DIR. ZF - CITROEN ZX APÓS 94
22050	REP. BBA. DIR. ZF KYB - FOX/POLO APOS 2003
22051	REP.BBA.KYB/ZF-RANGE ROVER 99...4.6 GAS.EIXO 1:
22052	REPARO BBA. DIR. FORD - FOCUS 00....
22053	REP.BBA. ZF KYB - GOL G5 /SPACE FOX 2011...IMPOF
22054	REP.BBA. ZF -CARAVAN/LEBARON/LIMOUSINE/MASEI
22055	REPARO BBA. DIR. - AZERA 2010.....(IMPORTADO)
22056	REPARO BBA. DIR. - SANTA FE´ 2011..... (IMPORTADO)
22057	REPARO BBA DIR. - NEW CIVIC 2006.....
22058	REPARO BBA DIR. - CIVIC 01/02 / CRV - ACCORD 4 CII
22059	REPARO BBA. DIR. FUSION 2008...C/RESERV.ACOPL/
22060	KIT CJTO. ROTAT. DIREITO BBA DHB
22061	REPARO BOMBA HIDRABUSTER F250 / F350
22062	REP.BBA.DIR.JTEKT- COBALT 11A15/SPIN12..CAPT.08
22063	REP.BBA.DIR.JTEKT COROLLA 03/08CAMRY02A06/RA
22064	REP.BBA.DIR.JTEKT - LAND ROVER DISCOVERY3 05

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
22065	REP.BBA.DIR. JTEKT- CHRYSLER GRAND CARAVAN (
22066	REP. BBA. DIR. JTEKT - LEXUS ES350 07 A 08
22077	REP. BBA. DIR. DHB - MONZA/KADET ATE 89
22080	REP. BBA.KOYO CIVIC 96A00/ACCORD 98A02 EXCET(
22090	REP.BBA.LUK-ACOPL.BBA.VACUO SPRINTER/S10/FR(
22100	REP. BBA.DIR. FORD RANGER GASOLINA/ MADZA 32:
22101	REP. BBA. HBD/KOYO - FIESTA/KA/ESCORT, ZETEC
22103	REP. BBA. DIR.19MM-FORD/VW/ OMEGA SUPREMA A1
22104	REPARO BBA. DIR. LUK - VOLVO FH12 / SCANIA
22105	REP. BBA. BOSCH - MBB.- ( C/RET.25 X 40 X8 )
22107	REP. BBA. SAGINAW - C/RESERV. ACOPLADO - VÁRIC
22108	REPARO BBA. DIR. SAGINAW - DAKOTA V6 01 A 06
22167	REP.BBA.MBB RESERVAT.(SO BORRACHAS)
22176	REPARO BBA. DIR. ZF - FORD / VW / GM
22194	REPARO BBA. DIR. ZF - FORD / VW
22207	REP.BBA. ZF - F.CARGO-16170/210 / VW 13210/15210
22208	REP.BBA.ZF VW 13130/14200-7.90/7.110/MBB 1418 NO
22249	REPARO BBA. DIR. ZF - FORD, VW, FIAT, MBB
22263	REP.BBA. ZF - MBB 1214/1218/1414-1418/1714/2418
22300	REP. BBA. KIO - TOPIC/MITSUBISHI L200 APÓS 95
22304	REPARO. BBA. DIR. DHB
22305	REP. BOMBA HIDRAULICA DHB REVERSOS
22600	REP. BBA. TOYOTA BANDEIRANTES (MOTOR IMPORT
22601	REP. BBA. KOYO - HILLUX 2005....(BBA. DE ENGREN.)
22602	REPARO BBA. ZF DUCATO 012... 8695.633.003
22603	REP.BBA.DIR. HILLUX. ALUM.DE ENGR.-PIT BULL 05/
22700	REP. BBA. DIR. ZF - AUDI
22800	REP.BBA. ZF SILVERATO - FORD/VW/GM (MOTOR MV
22801	REP. BBA. ZF - SCANIA/FORD/VOLVO (MOTOR CUMM
22802	REP.BBA.DIR. ZF - FIAT DUCATO/RENAULT MASTER
22811	REPARO BBA. DIR. ZF - MERCEDES 1618/1935
22930	REPARO BBA. DIR. KOYO - SUZUKI VITARA 96 A 98
22931	REP. BBA. DIR. KOYO - MITSUBISHI L200/L300 APÓS (
22932	REP. BBA. DIR. KOYO - CHRYSLER NEON 97 A 00
22933	REP. BBA.KOYO-HILUX 96A99 GAS./LANDCRUISER 9(
22934	REPARO BBA. DIR. KOYO - TOYOTA PREVIA 90 A 97
22936	REP.BBA.KOYO CLIO 1.0/1.6/COROLLA 97A02/PASEO(
22938	REP.BBA.KOYO-HILUX GAS./RAV4 96A00/CELICA 94/9
22940	REP. BBA. KOYO- KIA SPORTAGE 05.../PICANTO/G.BE
22941	REPARO BBA. DIR. KOYO - SUZUKI VITARA 89 A 95
22958	REP. BBA. DIR. ZF - BMW SERIE 300/500/700 APÓS 88
33001	FERRAMENTA PARA SACAR RETENTOR
33002	REP. CX. DIR. ZF ( 8065.698.002) SCANIA/MERCEDES
33003	REPARO CX. DIR.TRW SEM FIM - SCANIA (TAS-85)
33004	REP. CX. TRW S/FIM 7100A81401140/170 (TAS30/TAS6
33005	REP.TRW ARVORE DE ENTRADA (HFB-64) ONIBUS OF
33006	REP.CX. ZF - AUDI A80 86A84/A90 93A95/AUDI S2
33007	REPARO CX. DIR. ZF - MBB 1113 A 2213 ANTIGA
33008/2	REP. CX. DIR.ZF - BMW SERIE 3 92 A 95 - S/ COIFAS
33009/2	REP. CX. DIR. ZF - BMW SERIE 5 APÓS 96
33010	REP.CX. ZF-AUDI TT- APOS 98 CREMAL. 24MM C/ COI
33010/2	REP.CX. ZF AUDI TT- APOS 98 CREMAL. 24MM S/ COII
33011	REP. CX. DIR. ZF - BMW SER.3 (E36) - C/ COIFAS
33011/2	REP. CX. DIR. ZF - BMW SER.3 (E36) - S/ COIFAS
33012	REPARO CX. DIR. SAGINAW - CORVETTE - C/ COIFAS
33012/2	REPARO CX. DIR. SAGINAW - CORVETTE - S/ COIFAS
33013/2	REP. CX. DIR. ZF - VECTRA/ASTRA/CALIBRA S/ COIF/

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
33014/2	REP. CX.ZF7852633026 AUDI A4-1.6/1.8/TURBO S/COIL
33015	REP.CX. DIR. ZF - OPALA/CARAVAN ATÉ 84
33017	REP.CX. DIR. ZF 190 E 190H - SCANIA/VOLVO/FIAT/ME
33018	REP. CX. ZF 8052.955.172 - BMW S-540 1980...ST FIM
33019	REP.CX. JAPAN-TOPIC (VED.GAX NPSK-ORPU-0050-C
33019/2	REP.CX. JAPAN-TOPIC (VED.GAX NPSK-ORPU-0050-S
33020/2	REPARO CX .DIR. ZF - VW EUROVAN/CARAVELLE
33021	REP.CX.DIR.KOYO - SUBARU OUTBACK 97/02 -C/COIF
33021/2	REP. CX. DIR.KOYO - SUBARU OUTBACK 97/02 -S/CO
33022	REP. CX. DIR. MANDO- VOLVO XC70 2010....C/ COIFAS
33022/2	REP. CX. DIR. MANDO- VOLVO XC70 2010....S/ COIFAS
33023	REP. CX. DIR. S10/TRAIL BLAZER 2013... C/COIFAS
33023/2	REP. CX. DIR. S10/TRAIL BLAZER 2013... S/COIFAS
33024/2	REPARO CX. DIR.TRW - NISSAN QUEST 92/02
33025/2	REP. CX. DIR.TRW - BMW Z3 96 A 01 - S/ COIFAS
33026	REP. CX. DIR. NISSAN MAXIMA 810/910 - 99/01 C/COIF
33026/2	REP. CX. DIR. NISSAN MAXIMA 810/910 - 99/01 S/COIF
33027	REP. CX. HYUNDAI - SONATA 94/98 ... C/ COIFAS
33027/2	REP. CX. HYUNDAI - SONATA 94/98 ... S/ COIFAS
33028	REP. CX. DIR. NISSAN 300 ZX TODOS 90-96 C/COIF
33028/2	REP. CX. DIR. NISSAN 300 ZX TODOS 90-96 S/COIF
33029	REP. CX. TRW JETTA 2008... C/COIFAS
33029/2	REP. CX. TRW JETTA 2008... S/COIFAS
33030	REP.CX. DIR. ZF (8058.698.030) FORD/ VW/ MERCEDI
33031	REP.CX. DIR.SAGINAW/DHB- LUMINA/NUBIRA - C/COI
33031/2	REP.CX. DIR.SAGINAW/DHB- LUMINA/NUBIRA - S/COI
33033	REP. CX. DHB - GOL/PARATI/SAVEIRO 95 ....C/ COIFAS
33033/2	REP. CX. DHB - GOL/PARATI/SAVEIRO 95.... S/ COIFAS
33039	REP. CX. KOYO - SUBARU/TRIBECA 08A2012 - C/COIF
33039/2	REP. CX. KOYO - SUBARU/TRIBECA 08A2012 - S/COIF
33040	REP.CX. TRW - SPIDER 96 A 00 / GTV 95 A 97
33040/2	REP.CX..TRW -SPIDER 96 A 00 /GTV 95A97-S/COIFAS
33041	REP CX KOYO-HONDA CRV07 - ACCORD 08A011 C/CO
33041/2	REP CX KOYO-HONDA CRV07 / ACCORD 08A011 S/CO
33042	REP.CX. DIR. TRW - ALFA 145/146 94 A 99 - C/COIFAS
33042/2	REP. CX DIR. TRW - ALFA 145/146 94 A 99 - S/COIFAS
33043/2	REP.CX VOLVO TRW V90(98A01)-940/960(91A97)S/CO
33044	REP.CX.TRW-SUBARU LEGACY 00/03 CREM.25MMC/C
33044/2	REP.CX.TRW-SUBARU LEGACY 00/03 CREM.25MM S/
33045/2	REP. CX. DIR. KOYO - SUBARU LEGACY 90 A 98
33046/2	REP. CX. KOYO-SUBARU LEGACY 00/01 / IMPREZA 90
33047/2	REP. CX. KOYO - SUBARU LEGACY 05 A 07 (2 RETS.)
33048/2	REP.CX.KOYO-SUBARU IMPREZA 04 A 06-FORESTER
33049	REP. CX. DIR. DHB - ASTRA S/AR APOS 98 - C/COIFAS
33049/2	REP. CX. DIR. DHB - ASTRA S/AR APOS 98 - S/COIFAS
33050	REP. CX. FORD F-250/F-350/DODGE RAM SETOR 35 M
33052	REP. CX. DIR. DAIMER CHRYSLER - MBB 1620 LS6 BI
33053	REP.CX.DIR. DAIMER CHRYSLER -MBB 1933 AXOR LS
33055	REP. CX. DIR. ZF - FORD F1000 À F4000 ATE 89
33057	REP. CX. DIR. ZF - VOLVO B10M / N10 / N12
33058/2	REP.CX.SMI/KOYO- VOLVO S70/V70 98 A 00/850 93 A €
33059/2	REP. CX. KOYO - SUBARU FORESTER 05 A 07 CREM.
33060	REPARO CX. ZF S/FIM - FORD / MBB / VW
33061	REPARO CX. DIR. ZF DO S/ FIM - MBB 8062/8063
33062/2	REP.CX. DIR. DHB - MONZA/KADET ATÉ 89 S/COIFAS
33067	REPARO CX. DIR. ZF - SCANIA 112 SUECA
33068	REPARO CX. DIR. ZF - SCANIA R,K,T 112-142/143

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
33070	REP. CX. DIR. TRW - ASTRA APOS 99 - C/ COIFAS
33070/2	REP. CX. DIR. TRW - ASTRA APOS 99 - S/ COIFAS
33071	REP. CX. TRW ZAFIRA 01... C/BBA. ELETR.- C/COIFAS
33071/2	REP. CX. TRW ZAFIRA 01... C/BBA. ELETR.- S/COIFAS
33072	REP. CX. DIR. TRW KIA CARNIVAL ...07 - C/ COIFAS
33072/2	REP. CX. DIR. TRW KIA CARNIVAL ...07 - S/ COIFAS
33075	REP.CX.VISTEON-ECOSPORT/FIESTA AMAZ.03...-C/C
33075/2	REP.CX.VISTEON-ECOSPORT/FIESTA AMAZ.03...-S/C
33076/2	REPARO CX. DIR. ZF -BMW X5 - S/ COIFAS
33077/2	REPARO CX. DIR. ZF - BMW 745I (E65) - S/ COIFAS
33078/2	REP. CX. DIR. ZF - AUDI A8 - S/ COIFAS
33080	REP. CX. DIR. ZF MBB 220/230/250/280/300/320/350
33081	REP.CX. ZF MBB 200/220/230/240/250/280 PISTAO 86M
33082/2	REP.CX. DIR. ZF - MERCEDES CLASSE M 97 À 05
33083/2	REPARO CX. DIR. ZF - MERCEDES CLASSE "E" 95 A (
33084/2	REP. CX. DIR. ZF - MBB ML-320/ML430 (98 À 01)
33085	REP. CX. DIR. DHB - DODGE RAM 1500/2500/3500 94A
33086/2	REP. CX. DIR. ZF - AUDI A6 - S/COIFAS
33087/2	REP. CX. DIR. ZF - AUDI A6 - S/ COIFAS
33088/2	REPARO CX. DIR. ZF - BMW X5 - S/ COIFAS
33089	REP.CX SAGINAW/DHB - BLAZER/S10/CHEROKEE
33090	REP. CX SAGIN./DHB-BLAZER/S10/GRAND CHEROKE
33091	REPARO CX. DIR. ZF - BMW 526I/528I/540I
33092	REPARO CX. DIR. ZF - BMW (7852.633.007)
33093	REPARO CX. DIR. ZF - BMW 526/528/540
33094/2	REP.CX.DIR.ZF - BMW 320/325/330/328 - S/COIFAS
33095	REP. CX. DIR. ZF - MUSTANG 86À88 E 96À02
33096	REP. CX. DIR. ZF. AUDI A 4. / BMW
33097	REPARO CX. DIR. BMW 528 (7852.633.045)
33098	REP. CX. DIR. ZF - AUDI A8
33099	REP. CX. DIR. ZF - AUDI A6
33100	REP.CX. DIR. DHB - MONZA/KADET APOS 90
33100/2	REP.CX. DIR. DHB - MONZA/KADET APOS 90 -S/COIFAS
33101	REP. CX. DIR. ZF SEM FIM - FORD,VW,GM
33102	REPARO CX .DIR. BENDIX - FORD CARGO
33103	REP. CX.TRINTER - ESCORT/VERONA 92....- C/COIFAS
33103/2	REP. CX. TRINTER - ESCORT/VERONA 92...- S/COIFAS
33104	REP.CX. VISTEON FIESTA/COURIER/MONDEO/KA C/C
33104/2	REP.CX. VISTEON FIESTA/COURIER/MONDEO/KA S/C
33105	REP.CX.TRINTER - GOL/PARATI/SAVEIRO 95... C/COIF
33105/2	REP.CX.TRINTER - GOL/PARATI/SAVEIRO 95... S/COIF
33106	REP.CX.TRW - GOLF ANTIGA/ VARIANT 95A98 - C/COI
33106/2	REP.CX.TRW - GOLF ANTIGA/ VARIANT 95A98 - S/COI
33107	REP. CX. DIR. ZF - VECTRA (OPEL 97À05) C/COIFAS
33107/2	REP. CX. DIR. ZF - VECTRA (OPEL 97À05) S/COIFAS
33108	REP.DIR.SAGINAW/DHB - BLAZER/S10 ANT./MODERN,
33109	REP.CX. TRW ITALIANA MAREA/BRAVA(95À02)-C/COIF
33109/2	REP.CX. TRW ITALIANA MAREA/BRAVA(95À02)-S/COIF
33110	REP.CX. TRW ITALIANA - TIPO 2.0/TEMPRA SW C/COIF
33110/2	REP.CX. TRW ITALIANA - TIPO 2.0/TEMPRA SW S/COIF
33111	REP.CX. TRW ITALIANA FIAT TIPO 1.6 (94À98 C/COIFA
33111/2	REP.CX. TRW ITALIANA FIAT TIPO 1.6(94À98) S/COIFA
33112	REP.CX. KOYO/BENDIX SPACE-VAN/ TRAFIC - C/COIF
33112/2	REP.CX. KOYO/BENDIX SPACE-VAN/TRAFIC - S/COIF
33113	REP.CX.TOYOTA-HILLUX SW-4/SR5/SRV 91A95 SETOI
33114	REP.CX.TOYOTA HYLLUX SW-4 96A04 CREM.35MM-C.
33114/2	REP.CX.TOYOTA HYLLUX SW-4 96A04 CREM.35MM-S.

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
33115	REPARO VALVULA PEUGEOT 206 - C/ COIFAS
33115/2	REPARO VALVULA PEUGEOT 206 - S/ COIFAS
33116	REP.CX.TRW-TOPIC 94.../BESTA/BONGO K-2700 C/CC
33116/2	REP.CX.TRW-TOPIC 94.../BESTA/BONGO K-2700 S/CO
33117	REP.CX. KOYO-RENAULT SCENIC/MEGANE 98... -C/C
33117/2	REP.CX. KOYO-RENAULT SCENIC/MEGANE 98...S/CC
33118	REP.CX. KOYO-CLIO 1.0/1.6/KANGOO APOS 99 -C/CO
33118/2	REP.CX. KOYO CLIO 1.0/1.6/KANGOO APOS 99 -S/COI
33119	REP. CX. DIR. TRW - FORD FOCUS 02....- C/COIFAS
33119/2	REP. CX. DIR. TRW - FORD FOCUS 02....-S/COIFAS
33120	REP. VALVULA - PEUGEOT 405
33121	REP. CX. TRINTER ESCORT 97....ZETEC - C/ COIFAS
33121/2	REP. CX. TRINTER ESCORT 97....ZETEC - S/COIFAS
33122	REP.CX DIR.DHB GM D11000 À 22000 APÓS 83 2 PIST
33123	REP. CX KOYO RENAULT SYMBOL 2010...C/COIFAS
33123/2	REP. CX KOYO RENAULT SYMBOL 2010...S/COIFAS
33124	REP.CX DIR. JTEKT-SANDERO/LOGAN 07A13/OROCH
33124/2	REP.CX DIR.JTEKT SANDERO/LOGAN 07A13/OROCHI
33125	REP.CX.SMI-RENAULT 19 93/99 / CLIO 94/98- C/COIFA
33125/2	REP.CX.SMI-RENAULT 19 93/99 / CLIO 94/98- S/COIFA
33126	REP.CX. ZF-RENAULT 19 E 21/NEVADA 93 A 99 C/COIF
33126/2	REP.CX. ZF-RENAULT 19 E 21/NEVADA 93 A 99 S/COIF
33127	REP. CX. DIR. CHERY TIGGO STL
33127/2	REP. CX. DIR. CHERY TIGGO STL - S/ COIFAS
33128	REP.CX TRW OUTLANDER AIRTRACK 03/05 C/COIFAS
33128/2	REP.CX TRW OUTLANDER AIRTRACK 03/05 S/COIFAS
33129	REP.CX.TRW KIA-G3 SORENTO 07/12 VÁLV.FINA C/CC
33129/2	REP.CX.TRW KIA-G3 SORENTO 07/12 VÁLV.FINA S/CC
33130	REP.CX. DIR. DHB - GM D20/D40/A20/C10
33131	REP CX.TRW-BONGO K-2400 2012...EIXO 30MM-C/ CC
33131/2	REP CX.TRW-BONGO K-2400 2012...EIXO 30MM-S/ CC
33132/2	REP CX MANDO AZERA 2011 A 2017 EIXO 26MM S/CO
33133/2	REP CX MANDO SONATA 2011A2014 CREMAL-26MM S
33134	REP CX MANDO VERA CRUZ 07 A 2012 /BUCHA EXT. 5
33134/2	REP. CX. MANDO VERA CRUZ 07 A 12 /BUCHA EXT.50
33135/2	REP.CX.DIR.SANDERO/LOGAN CX JTEKT 2014...S/ CC
33137	REP. CX. TRW-MEGANE/SCENIC .....99 - C/COIFAS
33137/2	REPARO CX. TRW - MEGANE/SCENIC .....99 - S/COIFA
33138	REP.CX DIR SHOWA SUBARU IMPRZA 09...RET.26MM-
33138/2	REP CX DIR SHOWA SUBARU IMPRZA09..RET.26MMS
<b>33139</b>	<b>REPARO CX. DIR. MANDO KIA CADENZA 2011...</b>
<b>33139/2</b>	<b>REPARO CX. DIR. MANDO KIA CADENZA 2011...</b>
33140	REP.CX. DIR. KOYO/SMI SPACE-VAN/TRAFFIC - C/COIF
33140/2	REP. CX. DIR. KOYO/SMI SPACE-VAN/TRAFFIC - S/COIF
33141	REP. CX. DIR.- UNIVERSAL RENAULT TRAFIC - C/COIF
33141/2	REP. CX. DIR.- UNIVERSAL RENAULT TRAFIC - S/COIF
33142	REPARO CX. KOYO - RENAULT MASTER 03...08- C/CC
33142/2	REPARO CX. KOYO - RENAULT MASTER 03...08- S/CC
33143	REP.CX. DIR. DHB - VECTRA 96 A 05 - C/COIFAS
33143/2	REP.CX. DIR. DHB - VECTRA 96 A 05 -S/COIFAS
33144	REP.CX. DIR. KOYO- RENAULT MASTER 2010... C/COI
33144/2	REP.CX. DIR. KOYO- RENAULT MASTER 2010... S/COI
33145/2	REP. CX. DIR. TRW - PT CRUISER 02 À 06 - S/COIFAS
33146	REP.CX.TRW CHEROKEE 95/JEEP WRANGLER 92
33147/2	REP.CX.TRW CHRYSLER/DODGE/PLYMOUTH 88/90
33148/2	REP.CX. DIR.TRW - STRATUS/NEON/CARAVAN - S/CO
33149/2	REP. CX. TRW DAKOTA/TOWN COUNTRY/ARIES,

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
33150	REP.TRW VALV. .XSARA/PICASSO/BERLINGO/XANTIA
33151/2	REP.CX. DIR. VISTEON - MUSTANG 86À88 E 96À02
33152	REP. VALV. ZF - CITROEN ZX (95 A 98) - C/ COIFAS
33153	REP.VALV ZF .XANTIA (C/ RET.INFER.EXT 43 E 47 MM)
33154	REPARO CX. DIR. MANDO - TOPIC 2010...C/ COIFAS
33154/2	REPARO CX. DIR. MANDO - TOPIC 2010....S/ COIFAS
33155	REP.CX.TRW-PEUGEOT 806 94 À 2003 - C/ COIFAS
33155/2	REP.CX.TRW-PEUGEOT 806 94 À 2003 - S/ COIFAS
33156	REP. CX.DIR.TRW-CITROEN SYNERGIE/C8/EVASION 9
33156/2	REP. CX. DIR. TRW - CITROEN SYNERGIE - S/ COIFA
33157	REP. CX. DIR. ZF - CITROEN C5 01 A 07 - C/ COIFAS
33157/2	REP. CX. DIR. ZF - CITROEN C5 01 A 07 - S/ COIFAS
33158	REP.CX .CITROEN - AIR CROSS 2010 / PICASSO C4 20
33158/2	REP.CX.CITR.AIR CROSS 010/PICASSO C4 08, -S/COI
33159	REP.CX.CITROEN - C4 PALLAS / GRAN C4 PICASSO 2
33159/2	REP.CX.CITROEN C4 PALLAS/GRAN C4 PICASSO 07-9
33160/2	REP.CX. KOYO - SPACE WAGON/CORDIA/TERDIA 84À
33161	REP. CX. DIR. TRW ALFA ROMEU 156 - 96... C/COIFAS
33161/2	REP. CX. DIR. TRW ALFA ROMEU 156 - 96... S/COIFA
33162	REP. CX. DIR. JALE RENAULT MASTER-2015... C/COIF
33162/2	REP. CX. DIR. JALE RENAULT MASTER-2015... S/COIF
33163	REP. CX. DIR. IMPORTADA - FUSION 06 À 09 -C/COIFA
33163/2	REP. CX. DIR. IMPORTADA - FUSION 06 À 09 -S/COIFA
33164	REP.CX.DIR.FOMOCO-FOCUS 2011...TENDRIVE C/S.9
33164/2	REP.CX.DIR.FOMOCO- FOCUS 2011...TENDRIVE C/S.9
33165	REP.CX.VISTEON-TAURUS 86A95/90A92 ASS.VAR.C/C
33165/2	REP.CX. VISTEON- TAURUS 86A95/90A92 (ASS.VARIA
33166	REP. CX. DIR.- PRISMA/CELTA/AGILE 2010...C/COIFAS
33166/2	REP. CX. DIR.- PRISMA/CELTA/AGILE 2010...S/COIFAS
33167	REP CX CAPTIVA 08...BUCHA RETA - RET48MM C/COI
33167/2	REP CX CAPTIVA 08...BUCHA RETA - RET48MM S/COI
33168	REP CX. CAPTIVA 08... BUCHA CONICA - C/COIFAS
33168/2	REP CX. CAPTIVA 08... BUCHA CONICA - S/COIFAS
33169	REP.CX. DHB CORSA/PRISMA/CELTA - C/ COIFAS
33169/2	REP.CX. DHB CORSA/PRISMA/CELTA - S/ COIFAS
33170	REPARO CX. DIR. ZF - MBB:1113 A 2218 MODERNA
33171/2	REP CX KYB OMEGA FITTIPALDI 2007..S/COIFAS
33172	REP.CX. PEUGEOT 206/206W - C/ COIFAS
33172/2	REP.CX. PEUGEOT 206/206W - S/ COIFAS
33173	REP. CX. DIR. PEUGEOT 206/307 - C/ COIFAS
33173/2	REP. CX. DIR. PEUGEOT 206/307 - S/ COIFAS
<b>33174</b>	<b>REPARO CX. DIR. FREELANDER 07 A 12</b>
<b>33174/2</b>	<b>REPARO CX. DIR. FREELANDER 07 A 12</b>
33175/2	REPARO CX. DIR. PEUGEOT 406 - S/ COIFAS
33176	REP. CX. DIR. KOYO - RENAULT LAGUNA - C/ COIFAS
33176/2	REP. CX. DIR. KOYO - RENAULT LAGUNA - S/ COIFAS
<b>33178</b>	<b>REO. CX. CHERY QQ BUCHA CURTA</b>
<b>33178/2</b>	<b>REP. CX. CHERY QQ BUCHA CURTA</b>
33179	REP.CX. DIR. ZF - OPALA/CARAVAN 85 À 90
33180	REPARO CX. DIR. TRW - MB180 (TAS-15)
<b>33181</b>	<b>REP. CX. JAC - J6</b>
<b>33181/2</b>	<b>REP. CX. JAC - J6</b>
33182/2	REP.CX. TRW - MAZDA MPV VAN (89 A 95) - S/ COIFAS
33183	REP.CX.TRW 626 93À99 /MAZDA MX-6 93À97- C/COIF/
33183/2	REP.CX.TRW 626 93À99 / MAZDA MX-6 93À97- S/COIF.
<b>33184</b>	<b>REP. CX. TRW - FREEMONT/DODGE JOURNEY C/COIF/</b>
<b>33184/2</b>	<b>REP. CX. TRW - FREEMONT/DODGE JOURNEY S/COIF/</b>



LINHA **CAIXA DIREÇÃO**

Código	Descrição
<b>33185</b>	<b>REP. CX. DIR. KIA CARNIVAL 06... CX MANDO</b>
<b>33185/2</b>	<b>REP. CX. DIR. KIA CARNIVAL 06... CX MANDO</b>
33186	REP. CX. DIR. DHB - ASTRA MOD.APOS 2002- C/ COIF
33186/2	REP. CX. DIR. DHB - ASTRA MOD.APOS 2002- S/ COIF.
<b>33187/2</b>	<b>REP. CX. GOLF CAIXA IMPORTADA 95/98</b>
33188	REP. CX. DIR. ZF 8014.298.805 - ACELO 815/1016
<b>33189</b>	<b>REP. CX. DIR. CHERY TIGGO 09-13 (RET. INT. 37MM)</b>
<b>33189/2</b>	<b>REP. CX. DIR. CHERY TIGGO 09-13 (RET. INT. 37MM)</b>
<b>33190</b>	<b>REP. CX. DIR. CHERY TIGGO 09-13 (RET. INT. 43MM)</b>
<b>33190/2</b>	<b>REP. CX. DIR. CHERY TIGGO 09-13 (RET. INT. 43MM)</b>
<b>33191</b>	<b>REP. CX. DIR. KYB SUZUKI GRAND VITARA 08...</b>
<b>33191/2</b>	<b>REP. CX. DIR. KYB SUZUKI GRAND VITARA 08...</b>
<b>33192</b>	<b>REP. CX. DIR. TRW KIA CARENS 07-13/KIA MAGENTIS</b>
<b>33192/2</b>	<b>REP. CX. DIR. TRW KIA CARENS 07-13/KIA MAGENTIS</b>
33195	REP. CX. ZF - SANTANA/QUANTUN 85 A 91 - C/COIFAS
33195/2	REP. CX. ZF - SANTANA/QUANTUM 85 A 91 - S/COIFAS
<b>33197</b>	<b>REP. CX. DIR. KNORR BRENSE VW: EXPRESS</b>
<b>33197/2</b>	<b>REP. CX. DIR. KNORR BRENSE VW: EXPRESS</b>
<b>33198</b>	<b>REPA. CX. DIR. JAC - J3</b>
<b>33198/2</b>	<b>REP. CX. DIR. JAC - J3</b>
33199	REP.CX.DHB TEMPRA 8 E16V/ELBA/UNO 94....C/COIF/
33199/2	REP.CX.DHB TEMPRA 8 E16V/ELBA/UNO 94....S/COIF/
33200	REPARO CX. DIR. TRINTER - FOCUS 02....- C/ COIFAS
33200/2	REPARO CX. DIR. TRINTER - FOCUS 02....- S/ COIFAS
<b>33202</b>	<b>REP. CX. DIR. TRW DUCATO/DAILY/BOXER-MODERN.</b>
<b>33202/2</b>	<b>REP. CX. DIR. TRW DUCATO/DAILY/BOXER-MODERN.</b>
<b>33203</b>	<b>REP.CX.TRW FRONTIER 17...</b>
<b>33203/2</b>	<b>REP.CX.TRW FRONTIER 17...</b>
<b>33205</b>	<b>REP.CX.DIR.NISSAN MURANO-03A04- RET EXT:50MM</b>
<b>33205/2</b>	<b>REP.CX.DIR.NISSAN MURANO-03A04- RET EXT:50MM</b>
33206	REP.CX. ZF- DEL REY/BELINA/PAMPA-(84Å96) C/COIF,
33206/2	REP.CX. ZF- DEL REY/BELINA/PAMPA-(84Å96) S/COIF,
<b>33207</b>	<b>REP.CX.DIR.NISSAN MURANO-05A08- RET EXT: 47MM</b>
<b>33207/2</b>	<b>REP.CX.DIR.NISSAN MURANO-05A08- RET EXT: 47MM</b>
<b>33209</b>	<b>REP. CX. DIR. ZF BMW 7853.993.674. SERIE 5 11-16.</b>
<b>33209/2</b>	<b>REP. CX. DIR. ZF BMW 7853.993.674. SERIE 5 11-16.</b>
33210	REP.CX. ZF- FORD F1000/F4000/GM D20/D40/TROLLE
<b>33211</b>	<b>REP. CX. DIR. ZF AUDI A4 09 - 15/ AUDI A5 07 - 16</b>
<b>33211/2</b>	<b>REP. CX. DIR. ZF AUDI A4 09 - 15 / AUDI A5 07 - 16</b>
33213	REP.CX.KOYO-HILUX SR5/SW4-2005..RET.INF.38MM
33213/2	REP.CX.KOYO-HILUX SR5/SW4-2005..RET.INF.38MM
33214	REP. CX.KOYO-HILUX PIT BULL PICK UP 05... RET 43M
33214/2	REP.CX.KOYO-HILUX PITBULL PICKUP 05...RET43MM
33215	REP. CX. DIR. KOYO - HILUX SR5/SRV SETOR 32 MM
33216	REPARO CX. DIR. JTEKT - HILUX 2016.....C/ COIFAS
33216/2	REPARO CX. DIR. JTEKT - HILUX 2016.....S/ COIFAS
33218	REP.CX. DIR. ZF - FORD F1000 / TOYOTA BANDEIRAN
<b>33219</b>	<b>REP. CX. DUCATO CAIXA IMPORTADA 08 A 16</b>
<b>33219/2</b>	<b>REP. CX. DUCATO CAIXA IMPORTADA 08 A 16.</b>
33220/2	REP.CX. VISTEON FORD TAURUS 00A02/WINDSTAR C
33221/2	REP. CX. DIR. VISTEON - FORD WINDSTAR 95 À 97
33222	REP.CX.DIR. VISTEON - FORD FOCUS 00 À 05 -C/COII
33222/2	REP.CX.DIR. VISTEON - FORD FOCUS 00 À 05 -S/COIF
33223	REP. CX TRW- FORD TRANSIT 08... C/ COIFAS
33223/2	REP. CX TRW- FORD TRANSIT 08... S/ COIFAS
33224	REP.CX. ZF- GOLF/PASSAT/VARIANT 95 À 98 C/COIFA
33224/2	REP.CX. ZF- GOLF/PASSAT/VARIANT 95 À 98 S/COIFA.

# LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição
33225	REP.CX.DHB-GOL/PARATI/SAV. ...94-VÁLV.ALUM C/COI
33225/2	REP.CX.DHB-GOL/PARATI/SAV. ...94-VÁLV.ALUM S/COI
33226	REP.CX.ZF SERVOC.FORD/SCAN./VW/VOLVO/MBB
<b>33227</b>	<b>REP. CX. DIR. LIFAN X60 13... (RET. INT. 43MM)</b>
<b>33227/2</b>	<b>REP. CX. DIR. LIFAN X60 13... (RET. INT. 43MM)</b>
<b>33228</b>	<b>REP. CX. DIR. LIFAN X60 13... (RET. INT. 37MM)</b>
<b>33228/2</b>	<b>REP. CX. DIR. LIFAN X60 13... (RET. INT. 37MM)</b>
<b>33229</b>	<b>REPARO CX. DIR. VOLVO XC60 T5 2012</b>
<b>33229/2</b>	<b>REPARO CX. DIR. VOLVO XC60 T5 2012</b>
33230	REP.CX. ZF SERV.FORD/MBB/IVECO TAMPAS LATS.PI
33231	REP.CX. ZF SERV.FORD/MBB/IVECO - TAMPAS LATS.E
33232	REP. CX. KOYO - COROLLA / MATRIX 02 A 07 -C/COIF/
33232/2	REP. CX. KOYO COROLLA / MATRIX 02 A 07
33235	REP.CX. ZF SERVOTRONIC OPALA/ACD10
33236	REP.CX. KOYO BI-PARTIDA - COROLLA 93A01 - C/COI
33236/2	REP.CX. KOYO BI-PARTIDA - COROLLA 93A01 - S/COI
33237	REP.CX. KOYO INTERICA-COROLLA 96A01/RAV4 -C/C
33237/2	REP.CX. KOYO INTERICA-COROLLA 96A01/RAV4 -S/C
33238	REP. CX. ZF - SANTANA/QUANTUM 91 A 96 - C/COIFA
33238/2	REP. CX. ZF - SANTANA/QUANTUM 91 A 96 - S/COIFA
33239	REP. CX. ZF - TOYOTA CORONA 96 A 00 - C/ COIFAS
33239/2	REP. CX. ZF - TOYOTA CORONA 96 A 00 - S/ COIFAS
33240/2	REP. CX. DIR. KOYO- TOYOTA CAMRY 02A06 - S/COIF
33241	REP. CX. KOYO - TOYOTA LEXUS ES-300 - C/ COIFAS
33241/2	REP. CX. KOYO - TOYOTA LEXUS ES-300 - S/ COIFAS
33242/2	REP. CX. KOYO- TOYOTA CAMRY 91A01/AVALON-S/C
33243/2	REP. CX. JTEKT - TOYOTA CAMRY APÓS 2007 - S/COI
33244/2	REPARO CX. KOYO - TOYOTA PASEO 93 A 97 - S/ COI
33245/2	REP.CX.KOYO-TOYOTA RAV 4 04/05 CREM.25,5 -S/CO
33246/2	REP. CX. DIR. KOYO- FRONTIER APOS 2005 - S/ COIF.
33247/2	REP CX. DIR. IMP. PT CRUISER 02 A 03 / NEON 00...
33248	REP.CX. KOYO/SMI PASSAT ALEMÃO APÓS 00 - C/ CC
33248/2	REP.CX. KOYO/SMI PASSAT ALEMÃO APÓS 00 - S/ CC
33251	REP. CX. ZF - OMEGA GM/SUPREMA / TROLLER T4
33252	REP.CX. TRW OMEGA AUSTRALIANO APÓS 99 - C/ CC
33252/2	REP.CX. TRW OMEGA AUSTRALIANO APÓS 99 - S/ CC
33255	REP.CX. ZF - VW/ MBB/VOLARE/PUMA -8090.698.255
33261	REP. CX. DIR. ZF - MBB:ONIBUS 370/12
33279	REP. CX. DIR. TRW RENAULT DUSTER 2013....- C/C
33279/2	REP. CX. DIR. TRW RENAULT DUSTER 2013....- S/C
33301	REPARO CX VOLVO 8045.633.001
33318	REP. CX. TRW - FIESTA/ECOSPORT/KA 2010....C/COIF
33318/2	REP. CX. TRW - FIESTA/ECOSPORT/KA 2010....S/COIF
33319	REP. CX. DIR. TRW - GOL G5/VOYAGE 2009...C/COIFA
33319/2	REP. CX. DIR. TRW - GOL G5/VOYAGE 2009...S/ COIFA
33320/2	REP.CX.SUZUKI GRD.VIT.98A03/TRACKER APÓS08-S/
33321	REP. CX. MANDO - HYUNDAI HB20 - 2013...C/COIFA
33321/2	REP. CX. MANDO - HYUNDAI HB20 - 2013...S/COIFA
33322	REP. CX. JTEK - AGILE 2009 - C/ COIFAS
33322/2	REP. CX. JTEK - AGILE 2009 - S/ COIFAS
33323/2	REP.CX. DIR. SPACE WAGON GLX 2001 - S/COIFA
33325	REP. CX. MANDO - KIA CERATO 04 A 08 C/ COIFAS
33325/2	REP. CX. MANDO - KIA CERATO 04 A 08 S/ COIFAS
33326	REP. CX DIR. MANDO - KIA CERATO 2008....C/ COIFA:
33326/2	REP. CX DIR. MANDO - KIA CERATO 2008....S/ COIFA:
<b>33331</b>	<b>REP. CX. DIR. TRW CAPTUR 16 A 21/ OROCHI 15...</b>
<b>33331/2</b>	<b>REP. CX. DIR. TRW CAPTUR 16 A 21/ OROCHI 15...</b>

**LINHA CAIXA DIREÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
33332	REP. CX. DIR. KOYO L200 07 A 12/L200 OUTDOOR 07.
33333	REP. CX DIR KOYO L200 SAVANA 08A12/PAJERO 94
33334	REP. CX KOYO L200 SPORT 04A07/PAJERO SPORT 9
33335	REP. CX. DIR FOMOCO VOLVO C30 2007 A 2012
33335/2	REP. CX. DIR FOMOCO VOLVO C30 2007 A 2012
33336	REP. CX. DIR. JTEKT CAPTUR 16 A 21/DUSTER 12...
33336/2	REP. CX. DIR. JTEKT- CAPTUR 16 A 21/DUSTER 12...
33500/2	REPARO CX. DIR. KOYO - HYUNDAI H-1 - S/ COIFAS
33501/2	REPARO CX. DIR. KOYO - HYUNDAI TRAJET - S/ COIF
33502	REP. CX. MANDO- HYUNDAI SANTA FÉ 01À06 - C/COIF
33502/2	REP. CX. MANDO- HYUNDAI SANTA FÉ 01À06 - S/COIF
33503	REPARO CX. DIR. MANDO - SANTA FE 2007...C/COIFA
33503/2	REPARO CX. DIR. MANDO - SANTA FE 2007...S/COIFA
33504	REP.CX. MANDO HYUNDAI HR 07...(CREM.30MM)-C/C
33504/2	REP.CX. MANDO HYUNDAI HR 07...(CREM.30MM)-S/C
33506/2	REP. CX. KOYO - HYUNDAI ELANTRA 96À00 - S/COIFA
33507/2	REP. CX. DIR. KOYO/TRW - HYUNDAI H100 - S/COIFA
33508/2	REPARO CX. KOYO - HYUNDAI EXCEL 86 À 96 - S/CO
33510/2	REPARO CX. DIR. MANDO - HYUNDAI H100
33511/2	REP. CX DIR MANDO-HYUNDAI AZERA 08 A 010 S/CO
33512	REP.CX. MANDO-SPORTAGE 05E06/TUCSON 06...C/C
33512/2	REP.CX. MANDO-SPORTAGE 05E06/TUCSON 06...S/C
33513	REP.CX. MANDO- HYUNDAI IX 35 2013...C/COIFAS
33513/2	REP.CX. MANDO- HYUNDAI IX 35 2013...S/COIFAS
33610	REP.CX. MBB SPRINTER 97 À 07 S/FIM FINO - C/COIF,
33610/2	REP.CX. MBB SPRINTER 97 À 07 S/FIM FINO- S/COIFA
33611	REP.CX. MBB SPRINTER 97 À 07 S/FIM GROSSO-C/CC
33611/2	REP.CX. MBB SPRINTER 97 À 07 S/FIM GROSSO-S/CC
33612	REP.CX.SPRINTER 97 À 07 S/FIM FINO/GROSSO-C/CC
33612/2	REP.CX.SPRINTER 97 À 07 S/FIM FINO/GROSSO-S/CC
33613	REP. CX. NOVA SPRINTER 2011 ... C/ COIFAS
33613/2	REP. CX. NOVA SPRINTER 2011 ... S/ COIFAS
33736	REP.CX.TRW PALIO/WEEKEND/SIENA (96À01) - C/COI
33736/2	REP.CX.TRW PALIO/WEEKEND/SIENA (96À01) - S/COI
33750	REP.CX.TRW ESCORT/VERONA/LOGUS (93À96) - C/C
33750/2	REP.CX.TRW ESCORT/VERONA/LOGUS(93À96) - S/CC
33751/2	REP. CX. DIR. TRW - ALFA 164 - S/ COIFAS
33752	REP.CX.TRW - GOL/PARATI/SAVEIRO 95...C/COIFAS
33752/2	REP.CX.TRW - GOL/PARATI/SAVEIRO 95... S/ COIFAS
33753	REP.CX.TRW-GOL/PARATI/SAVEIRO 95...C/COIFA E BU
33753/2	REP.CX.TRW-GOL/PARATI/SAV. 95...S/COIFA E C/ BUC
33754	REP. CX.TRW - SANTANA/QUANTUM APÓS 93 - C/COI
33754/2	REP. CX.TRW - SANTANA/QUANTUM APÓS 93 - S/COI
33758	REP.CX.TRW-TEMPRA/ELBA/ PREM/UNO ATÉ94-C/CO
33758/2	REP.CX.TRW-TEMPRA/ELBA/PREM/UNO ATE 94-S/CO
33760	REP. CX. DIR. TRW - TEMPRA/UNO APOS 95 - C/COIF/
33760/2	REP. CX. DIR. TRW - TEMPRA/UNO APOS 95 - S/COIF/
33764	REP. CX.TRW TAS20 - FORD F-1000 A 4000//F-250/350
33771	REP.CX.TRW FORD/VW TAS-30 7100A8140-TAS-30305
33772	REP. CX TRW - TAS 40 - 22.150.881
33772/3	REP. CX TRW - TAS - 40 - SEM JUNTA DE ACO
33775	REPARO CX. DIR TRW - FORD/VW TAS-65
33775/3	REP.CX.DIR TRW - FORD/VW TAS-65 - S/ JUNTA DE A
33779	REP.CX.TRW -SCANIA R/T/K 113/124/143 (TAS85301)...
33779/3	REP.CX.TRW -SCANIA R/T/K ...S/ JUNTA METÁLICA
33791	REP. CX.TRW SCANIA R-T 112À143/K112 112TL (HFB-7
33791/3	REP.CX.TRW-SCANIA R,T 112À143/K112 (HFB-70)S/JU

**LINHA CAIXA DIREÇÃO**

Código	Descrição		
33800	REP. CX. ZF - MBB 1935/1938/1941/2635 - TROLEIBUS	PC	230,273 5.20
33805	REP. CX. VW - SERVOCON COMPLETO ZF.8090.298.81	PC	219,092 5.20
33810	REP.CX. ZF-SERVOCOM-TODOS 8097.298.810 TAMP	PC	248,114 5.20
33811	REPARO CX. DIR. ZF - SERVOCOM TODOS 8098....	PC	246,561 5.20
33826	REP.CX.DIR.MANDO COBALT/ONIX/SPIN/PRISMA 013.	PC	393,610 5.20
33826/2	REP.CX.DIR.MANDO COBALT/ONIX/SPIN/PRISMA 013.	PC	339,154 5.20
33827	REP.CX. DIR. DHB - CORSA/MERIVA APOS 02 - C/COIF	PC	336,472 5.20
33827/2	REP.CX. DIR. DHB - CORSA/MERIVA APOS 02 - S/COIF	PC	275,290 5.20
33828	REP.CX. DIR.DHB-MONTANA/MERIVA 2010...C/COIFAS	PC	334,839 5.20
33828/2	REP.CX. DIR.DHB-MONTANA/MERIVA 2010...S/COIFAS	PC	278,521 5.20
33834/2	REPARO CX. DIR. KOYO - HONDA CIVIC 96 À 00	PC	169,102 5.20
33835	REP. CX. DIR.SHOWA - HONDA CIVIC 01 A 06 C/ COIF	PC	288,269 5.20
33835/2	REP.CX.DIR.SHOWA - HONDA CIVIC 01 A 06 - S/ COIF	PC	201,606 5.20
33844	REP.CX.TRW PALIO/IDEA/SIENA FIRE APÓS 00- C/COI	PC	330,968 5.20
33844/2	REP.CX.TRW PALIO/IDEA/SIENA FIRE APOS 00- S/COI	PC	273,283 5.20
33845	REPARO CX. DIR.TRW - FIAT PUNTO 08....C/ COIFAS	PC	308,903 5.20
33845/2	REPARO CX. DIR.TRW - FIAT PUNTO 08....S/ COIFAS	PC	251,213 5.20
33846	REP.CX.TRW - RENAULT LOGAN/SANDERO 07...-C/CC	PC	302,488 5.20
33846/2	REP.CX. TRW- RENAULT LOGAN/SANDERO 07... -S/C	PC	236,338 5.20
33847	REP. CX JTEKT PALIO/SIENA/UNO 2008...C/COIFA	PC	379,384 5.20
33847/2	REP. CX JTEKT PALIO/SIENA/UNO 2008...S/COIFA	PC	296,792 5.20
33849	REP.CX. SHOWA- HONDA CIVIC 92À95 C/GAXETAS	PC	227,290 5.20
33849/2	REP.CX. SHOWA- HONDA CIV.92À95 C/GAXETAS- S/C	PC	131,281 5.20
33850	REP.CX.TRW CIVIC 96À99 BUCHA CURTA 42MM - C/C	PC	286,107 5.20
33850/2	REP.CX.TRW CIVIC 96À99 BUCHA CURTA 42MM - S/C	PC	227,933 5.20
33851	REP.CX. SHOWA NEW CIVIC 06...(EXCETO SI)-C/COIF	PC	392,719 5.20
33851/2	REP.CX. SHOWA NEW CIVIC 06...(EXCETO SI) -S/COIF	PC	328,854 5.20
33852/2	REP. CX. DIR. KOYO - HONDA ACCORD 98 A 03 4 CIL.	PC	175,416 5.20
33853/2	REP. CX. DIR. KOYO - HONDA ACCORD 94 À 97 4 CIL	PC	181,695 5.20
33854/2	REP.CX.DIR.KOYO HONDA ACCORD 98À02 6 CIL.S/CC	PC	178,947 5.20
33855/2	REP. CX. DIR. SHOWA - HONDA CRV APOS 07 - S/COI	PC	181,599 5.20
33856	REP.CX.TRW CIVIC 96À99 BUCHA LONGA 54MM - C/C	PC	300,270 5.20
33856/2	REP.CX.TRW CIVIC 96À99 BUCHA LONGA 54MM - S/C	PC	244,144 5.20
33857	REP CX TRW ACCORD 4C 06/07/NEW CIVIC 06...C/CO	PC	260,821 5.20
33857/2	REP CX TRW ACCORD 4C 06/07/NEW CIVIC 06...S/CO	PC	181,943 5.20
33858	REP.CX.MANDO-TOYOTA LAND CRUISER PRADO 03..	PC	284,861 5.20
33858/2	REP.CX.MANDO-TOYOTA LAND CRUISER PRADO 03..	PC	157,247 5.20
33859	REP.CX.SHOWA NEW CIVIC.06 ..BUCH.LONG EXC.SI (	PC	409,990 5.20
33859/2	REP.CX.SHOWA NEW CIVIC 06 ..BUCH.LONG EXC.SI (	PC	373,675 5.20
33865	REP.CX. DIR TRW - MBB CLASSE A 98 À 05 - C/ COIFA	PC	351,287 5.20
33865/2	REP.CX. DIR.TRW - MBB CLASSE A 98 À 05 - S/ COIFA	PC	292,669 5.20
33900	REP. CX. DIR.TRW - MBB ONIBUS/ CAMINHAO (HFB 6	PC	149,443 5.20
33901	REP. CX. LAND ROVER DEFENDER 93 ...(4 FIXACOES	PC	153,569 5.20
33902	REP.CX. LAND ROVER DEFENDER/R.ROVER (3 FIXAC	PC	172,852 5.20
33903	REP. CX. LAND ROVER DEFENDER 93...(4+2 FIXACOE	PC	165,762 5.20
33904	REP. CX. RANGE ROVER 91À02 SERIE I/DISCOVERY	PC	139,930 5.20
33905	REPARO CX. DIR. ZF - RANG ROVER	PC	289,427 5.20
33907	REPARO CX. DIR. ZF - ESCORT 92....- C/ COIFAS	PC	236,828 5.20
33907/2	REPARO CX. DIR. ZF - ESCORT 92....- S/ COIFAS	PC	177,503 5.20
33914	REP.CX. VISTEON RANGER (PINH.E CREM.) - C/COIF	PC	370,854 5.20
33914/2	REP.CX. VISTEON RANGER (PINH.E CREM.) - S/COIF	PC	285,460 5.20
33915	REP.CX. VISTEON RANGER 01...(ENG.RÁPIDO - C/CO	PC	391,088 5.20
33915/2	REP.CX. VISTEON RANGER 01...(ENG.RÁPIDO) -S/CO	PC	305,693 5.20
33916	REP.CX.VISTEON RANGER PINH/CREM.C/ROSCA-C/C	PC	432,360 5.20
33916/2	REP.CX.VISTEON RANGER PINH/CREM.C/ROSCA-S/C	PC	346,968 5.20
33917	REPARO CX. DIR. FOMOCO - RANGER 2013...C/COIF	PC	375,914 5.20
33917/2	REPARO CX. DIR. FOMOCO - RANGER 2013...S/ COIF	PC	289,947 5.20

## LINHA CAIXA DIREÇÃO

Código	Descrição		
33921	REP.CX. KOYO S/FIM-MITSUB.L-200 92 A 03-SETOR 3I PC	90,645	5.20
33924	REP.CX. FORD IMPORT.- RANGER EXPLORER EIXO 3 PC	116,430	5.20
33926/2	REP. CX. TRW SALOON EX /SUPER 93..SENTRA - S/CC PC	134,725	5.20
33927	REP. CX. JETEK/KOYO - GOL GER.5 2008...- C/COIFAS PC	293,681	5.20
33927/2	REP. CX. JETEK/KOYO - GOL GER.5 2008...- S/COIFAS PC	235,506	5.20
33928	REP.CX. KOYO- FOX/POLO 03.../GOL 09...GV- C/COIF/ PC	293,681	5.20
33928/2	REP.CX. KOYO- FOX/POLO 03.../GOL 09...GV- S/COIF/ PC	235,506	5.20
33929	REP.CX.DIR. DELPHI - FRONTIER 02.../ X-TERRA 04... PC	100,392	5.20
33930/2	REP. CX. KOYO - SPACE WAGON/EXPO 92 À 97 -S/CC PC	224,555	5.20
33931	REP.CX. KOYO S/FIM-MITSUB.L-200 92 A 03-SETOR 3I PC	86,279	5.20
33932	REPARO CX. DIR.- SUZUKI VITARA ATE 97/SAMURAI PC	103,761	5.20
33933	REP.CX. KOYO - L200 SPORT/L200 GLS 03 SETOR 35 PC	84,538	5.20
33934	REP. CX. DIR. KOYO- PAJERO FULL 02... - C/COIFAS PC	398,400	5.20
33934/2	REP. CX. DIR. KOYO- PAJERO FULL 02... - S/COIFAS PC	338,265	5.20
33935	REP.CX.MANDO-PAJERO/PAJERO SPORT 94À01/MON PC	73,433	5.20
33936/2	REPARO CX. DIR. MANDO- MITSUBISHI L300 PC	183,017	5.20
33937	REP.CX. KOYO - L200 TRITON 08...CREM.32MM C/COI PC	290,487	5.20
33937/2	REP.CX. KOYO - L200 TRITON 08...CREM.32MM S/COI PC	216,953	5.20
33938	REPARO CX. DIR. - KIA SPORTAGE 05E06 PC	79,875	5.20
33939/2	REP.CX.KOYO/TRW ECLIP.95/99+GALANT 93/96-S/CO PC	236,427	5.20
33940	REP.CX.TRW - JUMPER/IVECO/DUCATO/PEUGEOT B( PC	409,740	5.20
33940/2	REP.CX.TRW - JUMPER/IVECO/DUCATO/PEUGEOT B( PC	300,105	5.20
33941/2	REP.CX.KOYO ECLIPSE 05/06 GALANT 03/04 - S/ COIF PC	207,636	5.20
33942/2	REPARO CX. KOYO - PAJERO TR4 APÓS 02 - S/ COIF/ PC	255,082	5.20
33943	REP. CX. TRW BLINDADA - DUCATO/IVECO - C/COIFA' PC	267,385	5.20
33943/2	REP. CX. TRW BLINDADA - DUCATO/IVECO - S/ COIFA PC	157,753	5.20
33944	REP.CX. KOYO S/FIM-MITSUB.L-200 92 A 03 ST 30/32M PC	130,108	5.20
33945	REP.CX.DIR. KOYO FRONTIER 2010...C/COIFAS PC	441,675	5.20
33945/2	REP. CX. DIR. KOYO FRONTIER 2010...S/COIFAS PC	329,975	5.20
33953	REP.CX.DIR. ZF AUDI A3 / GOLF 99 ... C/COIFAS PC	341,170	5.20
33953/2	REP. CX. DIR. AUDI A3 / GOLF99 EM DIANTE- S/COIFA PC	262,293	5.20
33954/2	REP.CX.DIR. KOYO/SMI - AUDI A4 94 A 00 -S/COIFAS PC	189,362	5.20
33956	REP. CX . ZF - VW CORDOBA IBIZA ....99 - C/ COIFAS PC	223,318	5.20
33956/2	REP. CX.. ZF - VW CORDOBA/IBIZA ....99 - S/ COIFAS PC	144,441	5.20
33957	REP.CX. ZF-GOLF 2010 ... (BUCHA S/RETENT.)-C/COIF, PC	313,902	5.20
33957/2	REP.CX. ZF-GOLF 2010... (BUCHA S/RETENT.)-S/COIF PC	235,022	5.20
33958	REP. CX. ZF 7853.974.562- AMAROK 2008... C/ COIFAS PC	555,606	5.20
33958/2	REP. CX. ZF 7853.974.562- AMAROK 2008... S/ COIFAS PC	431,887	5.20
33967/2	REP.CX.DIR.KOYO -PATHFINDER 95À04 V6-3,5L S/CO PC	172,325	5.20
33968	REP. CX. KOYO - PATHFINDER...95 / X-TERRA 01.... PC	68,343	5.20



[mrvedacoes.com.br](http://mrvedacoes.com.br)

Rua Alexandre de Antoni, 2337  
Sala A • Universitário • Caxias do Sul • RS  
[atendimento@mrvedacoes.com.br](mailto:atendimento@mrvedacoes.com.br)

☎ 54 3208.2890